

Fördermedium (20°C)			Werkstoff							
Bezeichnung	Chemische Formel	Konz. %	Dosierkopf				Dichtung			Kugel
			PP	PVDF	SS 1.4401	PVC	FKM	EPDM	PTFE	Keramik Al ₂ O ₃
Zinkacetat	(CH ₃ COO) ₂ Zn	s	●	●	●	●	-	●	●	n
Zinkcarbonat		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Zinkchlorid	ZnCl ₂	s	●	●	-	●	●	●	●	n
		100	●	●	n	n	n	n	●	●
Zinknitrat		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Zinksulfat	ZnSO ₄	s	●	●	●	●	●	●	●	n
Zinnchlorür	Zinn-II-chlorid	s	●	●	-	○	●	●	●	n
Zinn-II-chlorid	SnCl ₂	s	●	●	-	○	●	●	●	●
Zinn-II-sulfat	SnSO ₄	s	●	●	●	●	●	●	●	n
Zinn-IV-chlorid	SnCl ₄	s	●	●	-	●	●	●	●	n
Zitronensäure	C ₆ H ₈ O ₇	s	●	●	●	●	●	●	●	n
Zuckerlösung		s	●	●	●	●	●	●	●	n
Zyankali =>	Kaliumcyanid	s	●	●	-	●	●	●	●	n

Symbollegende:

s	=	gesättigte Lösung in Wasser	●	=	beständig
●/○	=	praktisch beständig	○	=	bedingt beständig
-	=	nicht beständig	N	=	Beständigkeit nicht bekannt
*3	=	Gefahr von Kristallisation	*4	=	reagiert heftig mit Wasser und produziert große Hitze (Die Pumpe muss vor dem Dosieren von Schwefelsäure absolut trocken sein.)
*6	=	ⁱ n neutralen Lösungen			
*5	=	Muss frei von Fluorid sein, wenn Glaskugeln verwendet werden			
*6	=	ⁱ n neutralen Lösungen			
*7	=	gesättigte Lösung 0,1 %			